


Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа (6,10 и 16 кгс/см²).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и перекачиванием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Основные размеры аппаратов, не зависящие от материального исполнения, и условные обозначения приведены в таблице.



Основные размеры аппаратов

Объем, м ³		Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Размеры, мм							Условное обозначение	
Номинальный	Рабочий, не более		D	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	B ₁		h ₁
6,3	5,4	0,6(6) 1(10) 1,6(16)	1600				400	1100	1440		ГЭЭ1-1-6,3-0,6 ГЭЭ1-1-6,3-1,0 ГЭЭ1-1-6,3-1,6
10	9,1	0,6(6) 1(10) 1,6(16)	2000	2500	1600	450	450	1500	1790	100	ГЭЭ1-1-10-0,6 ГЭЭ1-1-10-1,0 ГЭЭ1-1-10-1,6 ГЭЭ1-1-16-0,6 ГЭЭ1-1-16-1,0 ГЭЭ1-1-16-1,6
16	13,7	0,6(6) 1(10) 1,6(16)		4200	3200						
25	20,9	0,6(6) 1(10) 1,6(16)	2400	4500	3500	5000	450	1800	2140	140	ГЭЭ1-1-25-0,6 ГЭЭ1-1-25-1,0 ГЭЭ1-1-25-1,6 ГЭЭ1-1-40-0,6 ГЭЭ1-1-40-1,6
40	34,3	0,6(6) 1(10) 1,6(16)		8000	7000						
50	42	0,6(6) 1(10) 1,6(16)	2800	7000	5800	600	450	2200	2480	160	ГЭЭ1-1-50-0,6 ГЭЭ1-1-50-1,0 ГЭЭ1-1-50-1,6 ГЭЭ1-1-63-0,6 ГЭЭ1-1-63-1,0 ГЭЭ1-1-63-1,6
63	52,4	0,6(6) 1(10) 1,6(16)		9000	7800						
80	67,4	0,6(6) 1(10) 1,6(16)	3000	10000	8700	650	450	2200	2660	170	ГЭЭ1-1-80-0,6 ГЭЭ1-1-80-1,0 ГЭЭ1-1-80-1,6 ГЭЭ1-1-100-0,6 ГЭЭ1-1-100-1,0 ГЭЭ1-1-100-1,6
100	85,4	0,6(6) 1(10) 1,6(16)									